



134.19

FRA ASYLBAKKEN MOT N.Ø.



136.19A

FRA INNHERREDSVEIEN MOT S.V.



137.15

FRA BAKKEGATA MOT N.Ø.



136.17A


FRA GAHLE KONGEVEI MOT S.V.

KIRKEGATA

Nr.	1	Klasse	B
	3 a		C
	4		C
	5		C
	14 a-b		C
	15 a-b		C
	16 a		C
	19 a-b		C
	23		C
	35		-
	37		C
	39		-
	41		C
	43		C
	45		C
	47		-
	49		-
	50		C
	52		C
	53		-
	54		C
	55		C
	56		C
	57		C
	63		-


I.

Gate Kirkegata		nr. 1											
Betegnelse													
Eier 1970	Trondheim kommune												
Takst kr.	70.000	Areal tomt 395	m ² bygninger m ²										
Bruk	Bolig												
Oppført	tidligst	senest	omkring										
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>										
Siste brann		Tidligere branner											
Byggherre		Oppr. bruk											
Arkitekt													
Plantype (Vinkelanlegg) <i>oppf. dobbeltronsplan m/ midtgang</i>													
Hovedmål <i>24.30 x 6.70</i>		Etasjer 2											
Grunnmur	Stein forbl. m. skifer. Skadd.		Kjeller										
Vegger	Tømmer. Stående panel.		Under forhus.										
	Laftekasser.												
Tak	Valmtak. Tegl.												
<p>Eksterior Fasade oppdelt vertikalt m. laftekasser. Tofagsvinduer m. to ruter. Flat prof. barokkomr. Toflöyet barokk inng.dör m. buevindu over og søyle omr. Eldre vinduer m. ti småruter i faget i sideflöy.</p> <p>Interior <i>brystpanel m/ fyllinger i noen rom, dører og listverk</i></p> <p>Gårdsplass, Heller, gras. Barokkportal i gårdsdör.</p> <p>Uthus To etg., valmtak. Falleferdig.</p>													
<p>Ombygging</p> <p>1872 21.9. Se prot.</p> <p>1873 12.11. " "</p> <p>1875 23.2. " "</p> <p>1876 5.2. Bakhus oppf.</p> <p>1878 Maskinhus m. heisport oppf. <i>Trappelhus, ikke maskinhus</i></p> <p>1959 Kobbhus på loft.</p>													
<p>Tegninger, oppmålinger</p> <p><i>OPPMÅLING 78 Plan 1 og 2 etg (DNIsen/G. Heien)</i></p>													
<p>x) Bygn. trolig oppf. av materialer fra "Hultingården", Kongens gt. 4, som ble revet i 1880 for å gi plass til Trondhjems Sparebanks nåv. bygning.</p> <p><i>Tvillrom</i></p>		<p>Ønskelige forandringer</p> <p>Må pusses opp!</p>											
		<p>Omgivelser</p> <p>Positive.</p>											
		<table border="0"> <tr> <td>Vedlikeholdstilstand</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Antikvarisk tilstand</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Arkitekturvurdering</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Miljøvurdering</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Prioritering</td> <td>B</td> </tr> </table>		Vedlikeholdstilstand	C	Antikvarisk tilstand	B	Arkitekturvurdering	A	Miljøvurdering	B	Prioritering	B
		Vedlikeholdstilstand	C										
Antikvarisk tilstand	B												
Arkitekturvurdering	A												
Miljøvurdering	B												
Prioritering	B												
<p>Dato 1.6.75</p> <p>Sign J.T.</p>													

Gate Kirkegata		nr. 1
Eldre bilder Se "Gamle bygninger i Trondheim og omegn".		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>134.26 Utsnitt</p>		


I.

Gate	Kirkegata		nr.	3 A
Betegnelse				
Eier 1970	Homstad Hermann			
Takst kr.	70000	Areal tomt	354 m ²	bygninger m ²
Bruk	Bolig			
Oppført	KJENT	tidligst	senest	omkring ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål			Etasjer	2.
Grunnmur	Pusset stein, hel		Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel			
Tak	Valmtak, skifer, kobbhus		Under hele huset	
Eksterior	T-post vinduer m. hele ruter. Flat prof. omramming. Overbord på konsoller. Hor.bånd m. løvsagarbeider i etasjeskiller.			
Interior				
Gårdsplass, Uthus	Sementert, velstelt. Bakhus i to et. Velholdt bebodd (nr. 3b).			
Ombygging	1889 Bebyggelse oppført 1938 Kobbhus oppført 1964 Innredn. W.C. i 2. et.			
Tegninger, oppmålinger				
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			Positive	
			Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
			Dato 1.6.1975 Sign J.T.	


Gate Kirkegata		nr. 3 A
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>134.26 L. Smith</p>		



I.

Gate	Kirkegata	nr.	4
Betegnelse			
Eier 1970	Wærnes A. - Huus S.		
Takst kr.	30 000	Areal tomt	213 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	KJENT	tidligst	senest omkring ANTATT
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel.	Delvis,	
Tak	Saltak, nye teglpanner.		
Eksteriør	Jevnt fordelte tofagsvinduer m. tre ruter. Flat empire-omr. Laftekasser.		
Interiør			
Gårdsplass,	Heller, grus, hage, trivelig, frukttrær.		
Uthus	To et. Pulttak, dårlig.		
Ombygging	1906 Jernsmie oppført		
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B-C
		Antikvarisk tilstand	B-C
		Arkitekturvurdering	C
		Miljøvurdering	B
		Prioritering	C
		Dato	1.6.1975
		Sign	J.T.

Gate Kirkegata		nr. 4
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>134.19 utanitt</p>		


I.

Gate	Kirkegata		nr.	5
Betegnelse				
Eier 1970	Figro Vareforsyning			
Takst kr.	70 000	Areal tomt	608 m ²	bygninger m ²
Bruk	Bolig			
Oppført	KJENT	tidligst	senest	omkring ANTATT
Siste brann	Tidligere branner			
Byggherre			Oppr. bruk	
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål			Etasjer	2
Grunnmur	Pusset stein, hel.		Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel			
Tak	Valmtak, skifer Renne på konsoller		Under hele huset	
Eksterior	Jevnt fordelte T-post vinduer. Flat prof. omramming m. overbord på konsoller. Løvsagarbeid under overbord. Hor. bånd m. fortanning i etasjeskiller. To fløyet fyllingsdør m. overvindu. Smijernsrekkverk.			
Interior				
Gårdsplass, Uthus	Heller, gras, hage og bilplass, trivelig To et. pulttak, ubebodd dårlig.			
Ombygging	1891 Bebygg. oppf. 1909 Stallbyg. oppf. 1957 W.C. i kjeller 1964 Vaskerom/w.c. innredet			
Tegninger, oppmålinger				
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			Positive	
			Vedlikeholdstilstand A-B Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
			Dato 1.6.1975 Sign J.T.	

Gate Kirkegata		nr. 5
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>134.25</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>134.28</p> </div> </div>		

I.

Gate	Kirkegata	nr. 14 A og B
Betegnelse		
Eier 1970	Schei Cecilie (A)	Trondheim kommune (B).
Takst kr.	55 000	Areal tomt 704 m ² , bygninger 82m ² (A).
Bruk	Bolig	
Oppført	tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, hel	Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel	Delvis
Tak	Valmtak, skifer	
Eksteriør	Enkel fasade m. tofagsvinduer. Tre ruter i faget. Flat empirelign. omr. Tofløyet fyllingsdør m. overvindu. To-fløyet portdør m. fyllinger.	
Interiør		
Gårdsplass, Uthus	Heller, trivelig. To et. valmtak, bebodd, bra.	
Ombygging	1873 23/4-24/5 Se prot.	
Tegninger, oppmålinger		
		Ønskelige forandringer
		Omgivelser
		Positive
		Vedlikeholdstilstand B
		Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C		
Miljøvurdering B		
Prioritering C		
Dato	1.6.1975	
Sign	J.T.	

Gate Kirkegata		nr. 14 A og B
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>137.15 Utsnitt</p>		


I.

Gate Kirkegata		nr. 15 A og B	
Betegnelse			
Eier 1970	Foss, Gjertrud (15A) Strømmen, Magnar (15 B)		
Takst kr.	80 000	Areal tomt	538m ² bygninger 100m ² (A)
Bruk	Bolig		
Oppført	_____	tidligst	_____ senest _____ omkring _____
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, hel.		Kjeller
Vegger	Tømmer, stående panel.		Under hele huset
Tak	Valmtak, skifer kobbhus. Prof. rennekaske.		
Eksterior	Krysspostvinduer m. fire småruter i øvre vinduer. Flat prof. barokklign. omr. Nyere dato. Inng. dør m. portal og smårutede vinduer v. siden av.		
Interior			
Gårdsplass,	Heller, velstelt.		
Uthus	En et. skur		
Ombygging			
1874 22/8 Se prot. 1877 18/4 -"- 1910 Forandring 1964 Dusj, entre i 1. et.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand A-B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering B-C Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 1.6.75.	
		Sign J.T.	

Gate Kirkegata		nr. 15 A og B
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="1065 1081 1267 1442" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="940 1430 1028 1464" data-label="Text"> <p>137.15</p> </div>		

I.

Gate Kirkegata		nr. 16 A	
Betegnelse			
Eier 1970	Berg, Odd		
Takst kr.	65 000	Areal tomt	318m ² bygninger 110m ²
Bruk	Bolig, lager i uthus.		
Oppført	KJENT	tidligst	senest
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein, hel.		Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel		
Tak	Saltak, tegl. Prof. rennekaske på konsoller		Under hele huset
Eksterior	Krysspostvinduer, delv. i grupper. Flat prof. omr. m. løvsagarbeider (fortanning) på over- og underbord. Prof. hor.bånd i etasjeskiller. Smårutede loftsvinduer over vinduer i 2. et. Innng. dør m. tre fyllingsfelter, overvindu.		
Interior			
Gårdsplass,	Heller, trist		
Uthus	To et. Pulttak, ubebodd (lager) Dårlig.		
Ombygging			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Pusses opp.	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand C Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
Dato		1.6.1975	
Sign		J.T.	

Gate Kirkegata		nr. 16 A
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 137.10		


I.

Gate Kirkegata		nr. 19 A og B	
Betegnelse			
Eier 1970 Skjennald, Leif (19A) Trondheim kommune (19B)			
Takst kr. 35000		Areal tomt 526m ² bygninger 90 m ² (A)	
Bruk Bolig			
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.	Delvis	
Tak	Valmtak, skifer Rennekasse på konsoller.		
Eksterier T-post vinduer i grupper. Flat prof. omr. m. overbord på konsoller. Fortanning under gosims. Løvsagarbeider under prof. hor. bånd i etasjeskiller.			
Interier			
Gårdsplass, Uthus	Heller, gras, bilplass, utstelt. En et. nytt skur.		
Ombygging			
19A: 1875 14.4 Se prot. 1898 Skur forandr.			
19 B: 1881 Uthus oppf. 1908 Murbygn. oppf. 1973 Rivingstill. innvilget.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive	
		Vedlikeholdstilstand	B-C
		Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B-C		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato		1.6.1975	
Sign		J.T.	

Gate Kirkegata		nr. 19 A og B
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.


Gate	Kirkegata	nr. 23
Betegnelse		
Eier 1970	Schistad Olav H.	
Takst kr.	90 000	Areal tomt 396 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig, kontor - lager.	
Oppført	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller
Vegger	Tømmer, liggende faspanel	Under hele huset
Tak	Saltak, skifer Prof. rennekaske	
Eksterier	Symm. fasade m. T-post vinduer. Flat prof. omr. m. bredt overstykk. Prof. overbord på konsoller (kun 1. et.). Løv-sagarbeid i felt over tofløyet inng. dør.	
Interier		
Gårdsplass, Uthus	Lager, snekkeri i bakhus.	
Ombygging	1883 Våningshus oppf. 1888 Bakbygn. oppf. 1902 Åpent skur. 1903 Murbygn. oppf. 1910 Kjeller utvidet	
Tegninger, oppmålinger		
		Ønskelige forandringer
		Omgivelser
		Positive
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C
		Dato 1.6.1975 Sign J.T.

Gate Kirkegata		nr. 23
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
		

13730

I.


Gate	Kirkegata	nr.	35
Betegnelse			
Eier 1970	Weiset Einar		
Takst kr.	55 000	Areal tomt	518m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1897	tidligst	senest omkring
	<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein, hel.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.		
Tak	Valmtak, skifer, kobbhus.		Under hele huset.
Eksteriør	Modernisert. Nyere ruter i eldre flat prof. omr. m. overbord på konsoller. Hor. bånd og bryst. panel.		
Interiør			
Gårdsplass	Grus, heller, velsteitt.		
Uthus	Bakgård i to et. Som forhus. Beboedd. Bra.		
Ombygging	1897 Nybygg anmeldt 1952 W.C. innlagt 1961 Garasje oppført 1971 Kobbhus oppført		
Tegninger, oppmålinger			
	Ønskelige forandringer Vinduer endres		
	Omgivelser Positive		
	Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B - C Prioritering -		
	Dato 1.7.1975 Sign J.T.		

Gate Kirkegata		nr. 35
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
		


137.32


I.

Gate Kirkegata		nr. 37	
Betegnelse			
Eier 1970 Anton Gilde			
Takst kr.	52 000	Areal tomt	452 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	tidligst	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein. Hel.		Kjeller
Vegger	Tømmer. Liggende faspanel.		Under hele huset.
Tak	Valmtak. Skifer. Kobbhus.		
Eksterior 1880 Preg fortanning under overbord og hor.bånd.			
Interior			
Gårdsplass, Heller. Brostein. Velstelt.			
Uthus	Bakhus. To etg. Som forhus. Beboedd. Bra.		
Ombygging 1897 Nybygg anmeldt.			
1945 Kobbhus oppført.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	B - C
		Arkitekturvurdering	B
		Miljøvurdering	B
		Prioritering	C
		Dato	1.7.75.
		Sign	J.T.


Gate	Kirkegata	nr.	37
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
 140.15			



I.

Gate Kirkegata		nr. 39	
Betegnelse			
Eier 1970 Aase Solem			
Takst kr.	70 000	Areal tomt	672 m ² bygninger m ²
Bruk Bolig.			
Oppført	1898	tidligst	senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur Pusset stein, hel.		Kjeller	
Vegger Tømmer, Liggende faspanel.			
Tak Valmtak. Skifer.		Under hele huset.	
Eksterior Modernisert.med nye vinduer. Trapp med smijernsrekkverk. To-fløyet fyllingsdør, overvindu.			
Interior			
Gårdsplass Heller. Betong. Ustelt.			
Uthus Bakgård i to etg.Som forhus. Beboedd. Trenger maling.			
Ombygging 1897 Nybygg anmeldt. 1938 Kobbhus oppført. 1966 Vinduer skiftet.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Vinduer endres.	
		Omgivelser	
		Positive:	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering -	
Dato 1.7.1975		Sign J.T.	

Gate	Kirkegata 39	nr.
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div>140.15</div> 		

I.

Gate	Kirkegata	nr.	41
Betegnelse			
Eier 1970	Knut Bærdahl		
Takst kr.	95 000	Areal tomt	786 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig.		
Oppført	KJENT	tidligst	senest
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein. Hel.	Kjeller	Under hele huset.
Vegger	Tømmer. Liggende faspanel.		
Tak	Valtak. Skifer. Rennekasse på rikt utskårne konsoller.		
Eksteriør	Jevnt fordelte T-post vinduer med delt overvindu. Flat profilert omr. Rikt utskåret avslutning oppe og nede. Overbord m. utskjæringer og fortanning. To fløyet		
Interiør	ing. dør. m. overvindu, trapp med smijernsrekkverk.		
Gårdsplass,	Heller. Trang og mørk.		
Uthus	Bakgård i 2 etg. Som forhus. Bebodd. Bra.		
Ombygging	1898 Nybygg anmeldt. 1927 Melkutsalg innredet i kjeller. 1963 wc innredet. 1972 Kobbhus oppført.		
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand	B
		Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B		
Miljøvurdering	B		
Prioritering	C		
Dato	1.7.75		
Sign	J.T.		

Gate	Kirkegata 41	nr.
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>140.17</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>140.18</p>  </div> </div>		

Gate	Kirkegata	nr. 43
Betegnelse		
Eier 1970	Fredrik Holm	
Takst kr.	75 000	Areal tomt 640 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig. Frisørsalong	
Oppført	1899	tidligst senest omkring
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk	
Arkitekt		
Plantype		
Hovedmål	Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein. Hel.	Kjeller
Vegger	Tømmer. Liggende faspanel.	
Tak	Valmtak. Skifer. Kobbhus. Rennekasse på rikt utskårne konsoller.	Under hele huset.
Eksterior	Jevnt fordelte T-post vinduer med delt overvindu. Flat prof.omr. med kapitèl og base. Overbord på kapitèlet m. fortanning under. Ny dør.Trapp med smijernsrekkverk.	
Interior		
Gårdsplass, Asfalt.		
Uthus	Bakgård i to etg. Som forhus. Beboedd. Bra.	
Ombygging	1898 Bygget anmeldt. 1952 wc innredet. 1954 Balkong oppført. 1959 Bad innredet. 1969 Forandring. 1972 Kobbhus oppført.	
Tegninger, oppmålinger		
	Ønskelige forandringer	
	Omgivelser	
	Positive.	
	Vedlikeholdstilstand	B
	Antikvarisk tilstand	B-C
	Arkitekturvurdering	B
	Miljøvurdering	B
	Prioritering	C
	Dato	1.7.75.
	Sign	J.T.


Gate		Kirkegata	nr. 43
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			


I.

Gate Kirkegata		nr. 45	
Betegnelse			
Eier 1970 Helgesen Ørnulf/Roar			
Takst kr. 75 000		Areal tomt 415 m ² bygninger m ²	
Bruk Bolig			
Oppført 1894		tidligst	senest
<small>KJENT</small>		<small>ANTATT</small>	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur Pusset stein. Hel.		Kjeller	
Vegger Tømmer, Liggende faspanel.			
Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus.		Under hele huset.	
Rennekasse, på rikt utskårne			
Eksterior konsoller.			
Fasade som nr.43. Tofløyet inng.dør. med fyllinger og overvindu.			
Interior			
Gårdsplass, Asfalt.			
Uthus Nytt betongbygg i 2 etasjer.			
Ombygging 1898 Nybygg anmeldt.			
1915 Forandring.			
1934 Kobbhus oppført.			
1966 Forandring.			
1970 Bakbygg revet. Nytt tilbygg i to etg.			
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C	
		Dato 1.7.1975.	
		Sign J.T.	

Gate Kirkegata		nr. 45
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		


I.

Gate Kirkegata		nr. 47	
Betegnelse			
Eier 1970 Otto Alstad			
Takst kr. 60 000		Areal tomt 604 m ² bygninger m ²	
Bruk Bolig.			
Oppført	1891	tidligst	senest
	KJENT		ANTATT
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Pusset stein. Hel.	Kjeller	
Vegger	Tømmer. Liggende faspanel.		
Tak	Valmtak. Tegl.	Under hele huset.	
Eksteriør Enkelt utstyrt. 1880-preg. Flaggstang og smijernsrekkverk.			
Interiør			
Gårdsplass,	Grus. Heller. Ustelt.		
Uthus	Bakgård. 2 etasjer. Som forhus. Bebodd. Bra.		
Ombygging	1890 Nybygg anmeldt. 1939 Kobbhus oppført. 1943 Åpent skur oppført. 1959 wc innredet.		
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering -	
		Dato 1.7.1975.	
		Sign J.T.	


Gate	Kirkegata	nr. 47
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div data-bbox="964 1506 1271 2045" data-label="Image"></div>		


140.11

Gate Kirkegata nr. 49	
Betegnelse	
Eier 1970 Sigrid Johansen	
Takst kr. 65 000 Areal tomt 582 m ² bygninger 176 m ²	
Bruk Bolig	
Oppført 1890 <small>KJENT</small>	tidligst _____ senest _____ omkring _____ <small>ANTATT</small>
Siste brann Tidligere branner	
Byggherre Oppr. bruk	
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur Pusset stein Hel.	Kjeller
Vegger Tømmer, liggende faspanel.	Under hele huset.
Tak Valmtak, Skifer. Kobbhus.	
Eksteriør Enkelt utstyrt. 1880-preg.	
Interiør	
Gårdsplass, Grus. Hage.	
Uthus Bakgård, 2 etasjer. Som forhus. Beboedd, bra.	
Ombygging 1890 Nybygg anmeldt. 1930 Heimebakeri. 1935 Fisk- og grønnsakforretning. 1938 Kobbhus oppført. 1972 WC innredet.	
Tegninger, oppmålinger	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Positive.	
Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering -	
Dato 1.7.1975	
Sign J.T.	

Gate	Kirkegata 49	nr.
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personahistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>140.4</p>		

I.


Gate Kirkegata nr. 50	
Betegnelse	
Eier 1970 Pedersen K, Wold P.	
Takst kr. 60 000	Areal tomt m ² bygninger m ²
Bruk	
Oppført 1887	tidligst senest omkring
KJENT	ANTATT
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur Pusset stein. Hel.	Kjeller
Vegger Tømmer. Liggende faspanel.	Under hele huset.
Tak Valmtak. Nye betongstein.	
Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer med flat prof.omr. og overbord på konsoller.	
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	Grus, heller. Ustelt. To etg bakgård.Modernisert. Kontorer. Bra.
Ombygging * 1887 Nybygg anmeldt. 1942 Kontor i 1.etasje. 1945 Kobbhus oppført. 1959 Ominnredning i bakgård. 1974 Lagerskur av tre.	
Tegninger, oppmålinger	
	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	Positive.
	Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C
Dato 1.7.75.	
Sign J.T.	

Gate	Kirkegata 50	nr.
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>1353</p>		

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

Gate Kirkegata 52 nr. 52	
Betegnelse	
Eier 1970 Trondheim kommune	
Takst kr. 36 000 Areal tomt 519 m ² bygninger 170 m ²	
Bruk Bolig	
Oppført 1888	tidligst senest omkring
KJENT	ANTATT
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur Pusset stein. Hel.	Kjeller
Vegger Tømmer. Liggende faspanel.	Under hele huset.
Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus.	
<p>Eksterier Symetrisk fasade med T-post vinduer. Delt overvindu. Flat prof.omr. med overbord på konsoller med fortanning under. Fort.hor.bånd midt på fasaden.Tofløyet fyllings-</p> <p>Interier dør med utskåret glassfelt.</p>	
Gårdsplass, Heller, gras. Velstelt.	
Uthus To etg.bakgård. Som forhus.Tegltak. Bebodd. Bra.	
<p>Ombygging 1888 Nybygg anmeldt.</p> <p>1942 Kobbhus oppført.</p>	
Tegninger, oppmålinger	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Positive.	
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	1.7.1975.
Sign	J.T.

Gate	Kirkegata	nr.	52
Eldre bilder	Foto		
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			
 1353			

Gate Kirkegata nr. 53	
Betegnelse	
Eier 1970 Håkon Holm	
Takst kr. 60 000 Areal tomt 565 m ² bygninger m ²	
Bruk Bolig	
Oppført 1890	tidligst senest omkring
KJENT	ANTATT
Siste brann Tidligere branner	
Byggherre Oppr. bruk	
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål Etasjer 2	
Grunnmur Pusset stein. Hel.	Kjeller
Vegger Tømmer. Liggende faspanel.	Under hele huset.
Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus.	
Eksteriør Utstyr som nr. 51. med utskj. på hor.bånd.	
Interiør	
Gårdsplass, Heller. Grus. Ustelt.	
Uthus Bakhus i to etg. Som forhus. Beboedd. Dårlig.	
Ombygging 1890 Nybygg anmeldt. 1946 Kobbhus oppført.	
Tegninger, oppmålinger	
	Ønskelige forandringer Bør pusses opp.
	Omgivelser Positive.
	Vedlikeholdstilstand C
	Antikvarisk tilstand B-C
	Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B	
Prioritering -	
Dato 1.7.1975.	
Sign J.T.	

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

Gate <u>Kirkegata</u> nr. <u>54</u>	
Betegnelse	
Eier 1970 <u>Knudsen, Trygve</u>	
Takst kr. <u>60 000</u>	Areal tomt <u>517</u> m ² bygninger m ²
Bruk <u>Bolig</u>	
Oppført <u>1888</u>	tidligst _____ senest _____ omkring _____
<small>KJENT</small>	<small>ANTATT</small>
Siste brann _____ Tidligere branner _____	
Byggherre _____	Oppr. bruk _____
Arkitekt _____	
Plantype _____	
Hovedmål _____	Etasjer <u>2</u>
Grunnmur <u>Pusset stein. Hel.</u>	Kjeller _____
Vegger <u>Tømmer. Liggende faspanel.</u>	<u>Under hele huset..</u>
Tak <u>Valmtak. Skifer. Kobbhus.</u>	
Eksterior <u>Symetrisk fasade med T-post vinduer. fasadeutstyr som nr. 52 med fort.hor.bånd under 1.etg.vinduer samt brystn. panel i tillegg. Trapp med smijernsrekkver.</u>	
Interior _____	
Gårdsplass, <u>Heller, grus. Meget velstelt.</u>	
Uthus <u>Bakgård med boder. Som forhus. Delvis bebodd.Dårlig.</u>	
Ombygging <u>1888 Nybygg anmeldt.</u> <u>1933 Kobbhus oppført.</u>	
Tegninger, oppmålinger	
	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	<u>Positive.</u>
	Vedlikeholdstilstand <u>B-C</u>
	Antikvarisk tilstand <u>B-C</u>
Arkitekturvurdering <u>C</u>	
Miljøvurdering <u>B</u>	
Prioritering <u>C</u>	
Dato <u>1.7.75.</u>	
Sign <u>J.T.</u>	

Gate	Kirkegata	nr. 54
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		



I.

Gate	Kirkegata		nr. 55
Betegnelse			
Eier 1970	Trondheim kommune		
Takst kr.	60 000	Areal tomt 528	m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig		
Oppført	1890	tidligst	senest omkring
	KJENT		ANTATT
Siste brann	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	Etasjer 2		
Grunnmur	Pusset stein. Hel.		Kjeller
Vegger	Tømmer. Liggende faspanel.		Under hele huset.
Tak	Valmtak. Skifer. Kobbhus.		
Eksterior	Som nr. 54. Har mod. Sagtannmønster under hor.bånd.		
Interior			
Gårdsplass,	Grus. Ustelt.		
Uthus	Bakgård i to etg.Som forhus.Bebodd og boder. Dårlig.		
Ombygging	1890 Nybygg anmeldt. 1837 Kobbhus oppført.		
Tegninger, oppmålinger			
	Ønskelige forandringer Bør pusses opp.		
	Omgivelser Positive.		
	Vedlikeholdstilstand C Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C		
	Dato 1.7.1975. Sign J.T.		

Gate		Kirkegata	nr. 55
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

I.

Gate Kirkegata nr. 56	
Betegnelse	
Eier 1970 Karsten H. Aase	
Takst kr. 50 000 Areal tomt 453 m ² bygninger m ²	
Bruk Bolig	
Oppført 1888	tidligst _____ senest _____ omkring _____
<small>KJENT</small>	<small>ANTATT</small>
Siste brann Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur Pusset stein Hel.	Kjeller
Vegger Tømmer liggende faspanel.	Under hele huset.
Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus.	
Eksteriør Som nr. 54.	
Interiør	
Gårdsplass, Grus. Ustelt.	
Uthus Bakgård i 2 etg. Som forhus. Bebodd. Dårlig.	
Ombygging 1888 Nybygg anmeldt.	
1932 Reparasjon etter brann.	
Tegninger, oppmålinger	
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Positive.	
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	1.7.75
Sign	J.T.

Gate	Kirkegata 56	nr.
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div><p>136.7A</p></div> <div><p>136.17A Utenitt</p></div>		

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

Gate Kirkegata nr. 57	
Betegnelse	
Eier 1970 Petter Berg	
Takst kr. 55 000	Areal tomt 526 m ² bygninger m ²
Bruk	
Oppført 1890	tidligst senest omkring
<small>KJENT</small>	<small>ANTATT</small>
Siste brann Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur Pusset stein. Hel.	Kjeller
Vegger Tømmer. Liggende faspanel.	Under hele huset.
Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus.	
Eksteriør som nr. 55.	
Interiør	
Gårdsplass, Heller. Ustelte.	
Uthus Bakgård i to etg. Som forhus. Boder. Delv. bebodd. Dårlig.	
Ombygging 1890 Nybygg anmeldt.	
1972 Verksted i bakbygn.	
Tegninger, oppmålinger	
	Ønskelige forandringer
	Bør pusses opp.
	Omgivelser
	Positive.
	Vedlikeholdstilstand C Antikvarisk tilstand B-C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering B Prioritering C
Dato 1.7.75	
Sign J.T.	

Gate		Kirkegata 57	nr.
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

I.

Gate Kirkegata nr. 63	
Betegnelse	
Eier 1970 Solveig Knudsen m/fl.	
Takst kr. 40 000	Areal tomt 405 m ² bygninger m ²
Bruk Bolig	
Oppført 1890	tidligst senest omkring
KJENT	ANTATT
Siste brann Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur Pusset stein. Hel.	Kjeller
Vegger Tømmer. Liggende faspanel.	Under hele huset.
Tak Valmtak. Skifer.	
Eksterior Symetrisk fasade. T-postvinduer og nyere vinduer. Flat ✓ prof. omr. med overbord på konsoller. Utskåret bord under overbord Hor.bånd med utskårne felter og fortanning Interier over og under 2.etg. vinduer.	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging 1889 Nybygg anmeldt.	
Tegninger, oppmålinger	
	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	Positive.
	Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering -
	Dato 1.7.75 Sign J.T.

Gate		Kirkegata	nr. 63		
Eldre bilder		Foto			
Litteratur					
Kilder					
Tidligere bygning brent/revet					
Kultur-, personalhistorie					
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?					
Fremtidige planer					